

2.10

# 电磁换向阀

三位四通, 二位四通, 二位三通

# WE 6...L6X 型

通径 (NG) 6 压力至 350 bar 流量至 80L/min



| 目录       |       |
|----------|-------|
| 功能说明、剖面图 | 02    |
| 型号说明     | 03    |
| 图形符号     | 04    |
| 性能曲线     | 04    |
| 技术参数     | 05    |
| 电器参数     | 05    |
| 切换性能极限   | 06-07 |
| 元件尺寸     | 08-09 |
|          |       |

### 特点

- 直动式电磁铁操作的方向滑阀
- 安装面按 DIN24 340 A 型 ISO 4401 和 CETOP-RP 121H
- 带可拆卸线圈的直流或交流电磁铁
- 可不放油液更换线圈
- 作为单个连接或对中连接的电气连接

### 功能说明、剖面图

WE 型方向控制阀是电磁铁操作的换向滑阀,用以控制油液的开闭和流动方向。

这种方向控制阀主要包括阀体(1),1个或2个电磁铁(2),控制阀芯(3)和1个或2个复位弹簧(4)等。

在未通电的状态下,控制阀芯 (3) 由复位弹簧 (4) 保持在中间或初始位置 (脉冲阀除外),控制阀芯 (3) 由湿式电磁铁 (2) 操作。

为了保证获得满意的操作,务必使电磁铁的压力腔充满油液。

电磁铁 (2) 的力经过推杆 (5) 作用在控制阀芯 (3) 上,将其由初始位置推向所需位置,这就使油液从  $P \subseteq A \setminus B$   $E \setminus G$   $E \setminus G$  E

当电磁铁 (2) 断电时,控制阀芯 (3) 被复位弹簧 (4) 推向初始位置。

手动应急操作(6)在电磁铁不通电的情况下可控制阀芯(3)运动。

### WE6...L6X/O...型 ( 仅限于机能 A, C, D)


这种阀是带双电磁铁的二位阀,失电状态下阀芯无确定位置。

#### WE6...L6X/OF... 型,脉冲阀(仅限于机能 A, C, D)


这种阀是带双电磁铁和定位器的二位阀,可保持在任一位置,电磁铁不必连续通电。

#### 插装节流器 (WE6...L6X/.../B... 型)

当需要限制进入阀的流量时,可在 P 口安装节流器。




### 型号说明



#### 备注:


<sup>1)</sup> K7 德驰插头座仅供 12V 和 24V。

### 图形符号



# 性能曲线 (在使用 HLP46, ϑ<sub>a</sub>=40°C ±5°C时测得)

Δp-qV 性能曲线



- 7 阀芯机能 "R"处于切换位置 B → A
- 8 阀芯机能 "G" 和 "T" 处于中位  $P \rightarrow T$
- 9 阀芯机能 "H" 处于中位 P → T

| 阀芯机能 |     | 流动  | 力方向 |     |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 网心们能 | P至Α | P至B | Α至Τ | B至T |
| A, B | 3   | 3   | -   | -   |
| С    | 1   | 1   | 3   | 1   |
| D, Y | 5   | 5   | 3   | 3   |
| E    | 3   | 3   | 1   | 1   |
| F    | 1   | 3   | 1   | 1   |
| T    | 10  | 10  | 9   | 9   |
| Н    | 2   | 4   | 2   | 2   |
| J, Q | 1   | 1   | 2   | 1   |
| L    | 3   | 3   | 4   | 9   |
| М    | 3   | 4   | 3   | 3   |
| Р    |     | 1   | 1   | 1   |
| R    | 5   | 5   | 4   | -   |
| V    | 1   | 2   | 1   | 1   |
| W    | 1   | 1   | 2   | 2   |
| U    | 3   | 3   | 9   | 4   |
| G    | 6   | 6   | 9   | 9   |

<del>-1-4-4-</del>

# 技术参数

| 安装位置           |           |                 | 可选择  |
|----------------|-----------|-----------------|--|
| 环境温度 °C        |           | °C              | -30 至 +50 ( 丁腈橡胶密封 )                       |
| 小児温反           |           | C               | -20 至 +50 ( 氟橡胶密封 )                        |
| 重量             | 单电磁铁阀     | kg              | 1.5  |
| 里里             | 双电磁铁阀     | kg              | 2.0  |
|                | 油口A,B,P   | bar             | 350  |
| 油口最高           |           |                 | 210 (DC), 160 (AC),                        |
| 工作压力           | 油口T       | bar             | 当工作压力超出允许压力时,                              |
|                |           |                 | 机能 A 和 B 的三通阀必须使用 T 为泄油口                   |
| 最大流量           |           | L/min           | 80 (DC),60 (AC)                            |
| 流量面积(在中位时) mm² |           | mm <sup>2</sup> | Q 型约 6% 的公截面积                              |
| 加里四尔(147       | - ITT 1 ) | mm <sup>2</sup> | W 型约 3% 的公截面积                              |
| 工作人任           |           |                 | 矿物油适用于氟橡胶密封、腈橡胶密封                          |
| 工作介质           |           |                 | 磷酸酯适用于氟橡胶密封                                |
| 工作介质温度范围 °C    |           | °C              | -30 至 +80 (丁腈橡胶密封)                         |
| 上TF川灰温及>       | 已国        | C               | -20 至 +80 ( 氟橡胶密封 )                        |
| 粘度范围 mm²/s     |           | mm²/s           | 2.8 至 500                                  |
| 油液污染度          |           | •               | 油液最高污染度等级按 NAS1638 9 级和 ISO4406 20/18/15 级 |

# 电器参数

| 电压类型            |       |      | 直流电  | 交流电     |  |
|-----------------|-------|------|--|---------|--|
| 可供电压            |       | V    | 12, 24, 28 <sup>1)</sup> , 48, 96, 110, 205, 220 110, 127, 220 |         |  |
| 允许电压(偏差)        |       | %    | 高性能电磁铁:+10~-15   |         |  |
| 7871 312 (Max2) |       | ,,,  | 宽电压电磁铁: +20~-30  |         |  |
| 需用功率            |       | W    | 高性能电磁铁:30  |         |  |
|                 |       | VV   | 宽电压电磁铁:32  |         |  |
| 保持电流            | VA    |      | -  | 50      |  |
| 冲击电流            | 电流 VA |      | -  | 220     |  |
| 暂载率             |       |      | 持续工作   |         |  |
| 换向时间            | 开     | ms   | 25 至 45  | 10至20   |  |
| 符合 ISO 6403     | 关     | ms   | 10 至 25  | 15 至 40 |  |
| 切换频率            |       | 次 /h | 至 15000  | 至 7200  |  |
| 防护等级按 DIN 40050 |       |      | IP65(Z4, Z5L 插头 ), IP67(K7 德驰插头座)                              |         |  |
| 最高线圈温度          |       | °C   | +150   | +180    |  |

注: 在电器连接时,保护导线(PE → )须按规定接地。

1) 常用于工程机械,其他电压请咨询本公司。

### **切换性能极限** (在使用 HLP46, ϑ<sub>油</sub>=40℃ ±5℃时测得)


所给的工作极限仅用于两个方向流动的情况 (如同时有 B 至 T 回流的 P 至 A 流向 )。

在单向流动时 ( 如从 P 至 A,B 口被堵塞 ),由于阀内的流动力量,允许的切换极限可能降低。功率极限是在电磁铁处于工作温度,

电压低于标准电压 15%, 且 T 口没有背压的情况下测得。

|      | 直流电磁铁                          |      | 交流电磁铁 -50Hz        |      | 交流电磁铁 -60Hz            |
|------|--------------------------------|------|--------------------|------|------------------------|
| 性能曲线 | 机能符号                           | 性能曲线 | 机能符号               | 性能曲线 | 机能符号                   |
| 1    | A, B <sub>1)</sub>             | 11   | A, B <sub>1)</sub> | 19   | A, B <sub>1)</sub>     |
| 2    | V                              | 12   | V                  | 20   | V                      |
| 3    | A, B                           | 13   | A, B               | 21   | A, B                   |
| 4    | F, P                           | 14   | F, P               | 22   | F, P                   |
| 5    | J                              | 15   | G, T               | 23   | G, T                   |
| 6    | G, H, T                        | 16   | Н                  | 24   | J, L, U                |
| 7    | A/O, A/OF, L, U                |      | A/O, A/OF, C/O,    | 25   | A/O, A/OF, Q, W        |
| 8    | C, D, Y                        | 17   | C/OF, D/O, D/OF    | 26   | C, D, Y                |
| 9    | М                              | 11   | E, J, L, M         | 27   | Н                      |
| 10   | E, R <sub>2)</sub> , C/O, C/OF |      | $Q, R_{2j}, U, W$  | 28   | C/O, C/OF, D/O         |
| 10   | D/O, D/OF, Q, W                | 18   | C, D, Y            | 20   | D/OF, M, R, E, $R_{2}$ |

注: 1) 带应急操作 2) 从执行元件流回油箱




| 直流电磁铁 |                     |  |  |
|-------|---------------------|--|--|
| 性能曲线  | 电磁铁电压               |  |  |
| 1至10  | 12, 24, 48, 96, 205 |  |  |


|             | 350 | 181               |
|-------------|-----|-------------------|
|             | 300 | 17                |
| 工作压力 (bar)→ | 200 | 14                |
| E7 (I       | 200 | 13                |
| :#E         | 100 | 16                |
| Н           | 100 | 11 12 14          |
|             |     |                   |
|             | 0   | 10 20 30 40 50 60 |
|             |     | 流量Q (L/min) →     |

| 交流电磁铁   |       |            |  |
|---------|-------|------------|--|
| 性能曲线    | 电磁铁电压 |            |  |
|         | W110  | 110V, 50Hz |  |
| 11 至 18 | W127  | 127V, 50Hz |  |
|         | W230  | 230V, 50Hz |  |

# 切换性能极限 (在使用 HLP46, ϑ油=40℃ ±5℃时测得)




| 交流电磁铁    |      |            |  |  |
|----------|------|------------|--|--|
| 性能曲线     | 电磁铁  | <b></b>    |  |  |
| 10 75 20 | W110 | 110V, 60Hz |  |  |
| 19 至 28  | W230 | 230V, 60Hz |  |  |



| 直流电磁铁      |          |  |  |
|------------|----------|--|--|
| 性能曲线 电磁铁电压 |          |  |  |
| 1至101)     | 110, 180 |  |  |


| 性能曲线 | 机能符号    | 性能曲线 | 机能符号 | 性能曲线 | 机能符号                             |
|------|---------|------|------|------|----------------------------------|
| 1    | A, B    | 6    | T    | 101) | E, R, C/O, C/OF, D/O, D/OF, Q, W |
| 2    | V       | 7    | Н    |      |                                  |
| 3    | F, P    | 8    | C, D | 102) | R, C/O, C/OF, D/O, D/OF, Q, W    |
| 4    | J, L, U | 0    | М    | 11   | A/O, A/OF                        |
| 5    | G       | 9    | IVI  | 12   | Е                                |



| 交流电磁铁       |       |  |
|-------------|-------|--|
| 性能曲线        | 电磁铁电压 |  |
| 1至12, 见102) | 220   |  |

元件尺寸 (尺寸单位: mm)

### 带直流或交流本整电磁铁的阀



- 1 电磁铁
- 2 手动应急操作
- 3.1 插入式接头按 DIN43650 (可旋转 90°)
- 3.2 德驰插座
- 4 接线盒带引线带灯, M22×1.5 接口。
- 5 #구난#
- 6 0 形圏 9.25×1.78
- 7 用于1个电磁铁阀的堵头
- 8 取下插入式接头所需的空间
- 9 取下线圈所需的空间

14 阀固定螺钉: M5×50, GB/T70.1-10.9 级 拧紧扭矩 M₄=8.9Nm


#### 备注: 4 颗内六角螺钉 UNC

 $10\text{-}24~\text{UNC}\times2^{"}\text{ASTM-A574}$ (单独订购) (摩擦系数  $\mu_{\text{Bit}}$  = 0.19 至 0.24); 紧固扭矩  $M_{\text{A}}$ =11Nm [8.2ft-lbs] ±15% (摩擦系数  $\mu_{\text{Bit}}$  = 0.12 至 0.17); 紧固扭矩  $M_{\text{A}}$ =8Nm [5.9ft-lbs] ±10%

#### 如需连接底板,必须单独订货,型号:

G341/01(G1/4), G341/02 (M14×1.5) G342/01(G3/8), G342/02 (M18×1.5) G502/01(G1/2), G502/02 (M22×1.5) 元件尺寸 (尺寸单位: mm)

#### 带交流电磁铁的阀



- 1 电磁铁
- 2 手动应急操作
- 3 插入式接头按 DIN43650 (可旋转 90°)
- 4 接线盒带引线带灯, M22×1.5 接口。
- 5 标牌
- 6 0 形圏 9.25×1.78
- 7 用于1个电磁铁阀的堵头
- 8 取下插入式接头所需的空间
- 9 取下线圈所需的空间
- 10 紧固螺母, 拧紧扭矩 Ma=4Nm
- 11 阀固定螺钉: M5×50 GB/T70.1-10.9 级

#### 备注: 4 颗内六角螺钉 UNC

10-24 UNC×2"ASTM-A574 (单独订购)

(摩擦系数 μ git = 0.19 至 0.24);

紧固扭矩 M<sub>A</sub>=11Nm [8.2ft-lbs] ±15%

(摩擦系数 μ git = 0.12 至 0.17);

紧固扭矩 M₄=8Nm 「5.9ft-lbs ] ±10%

#### 如需连接底板,必须单独订货,型号:

G341/01(G1/4), G341/02 (M14×1.5)

G342/01(G3/8),  $G342/02(M18 \times 1.5)$ 

G502/01(G1/2),  $G502/02(M22 \times 1.5)$ 

中国

+86 400 101 8889

美国

+01 630 995 3674

德 国

|日本



© 未经恒立液压公司授权,此宣传册任何部分不得以任何方式翻版、编辑、复制及使用电子方式进行传播。由于产品一直在不断开发创新中,本宣传册中信息不针对特定行业的特殊条件或适用性,对于因此而产生的任何不完整或不准确描述,恒立液压不承担责任。